作　業　報　告　書

報告書No	DEMO-AC-001	**発行日**	見本のため省略
提出元	見本のため省略		

顧客名	見本のため省略	
現場名	青葉オフィスビル	
作業日時	2026年10月8日 13:30〜15:00	
対象設備	3階 東側会議室／天井カセット形室内機 1台	
作業担当者	見本のため省略	
実施内容	年2回の定期保守。 フィルターとドレンパンを清掃しました。 清掃後、冷房運転を確認しました。	
現場担当者が確認した事項	清掃後も、運転中の異音は継続しています。 担当者の判断：ファンモーター劣化の可能性があるため、交換を提案します。 技術判断は、説明用に作った担当者の追加回答を記載しています。	
次回対応	ファンモーター交換の見積下書きを作成。型番・数量・単価・金額を貴社で確認後、提出をご判断ください。	
見積	要	見積下書きNo：別途作成（この見本には含まず）
要確認事項	なし（本見本の報告内容に関する追加確認は完了）	
備考	説明用の架空案件です。実顧客の回答・専門家の確認による成果ではありません。型番・単価・交換金額は補っていません。	

※写真は次ページ以降

写　真

		写真なし（この架空例は1枚のみ）	
No	P01	**No**	P02
対象設備	3階 東側会議室／室内機1台	**対象設備**	該当なし
説明	設置状況（生成画像）。清掃・故障状態の証明ではありません。	**説明**	該当なし

写真なし		写真なし	
No	P03	**No**	P04
対象設備	該当なし	**対象設備**	該当なし
説明	該当なし	**説明**	該当なし

写真なし		写真なし	
No	P05	**No**	P06
対象設備	該当なし	**対象設備**	該当なし
説明	該当なし	**説明**	該当なし