

作業報告書

報告書No	M00-001	発行日	2026/10/02
提出元	(例) サンプル設備工業株式会社	【ロゴ】	
顧客名	(例) ○○ビル管理株式会社 様		
現場名	(例) △△ビル 3階 テナント区画		
作業日時	2026/10/01 時刻：要確認		
対象設備	天井カセット形 室内機（3階東側）1台 ※型番：申告なし		
作業担当者	(例) 山田		
実施内容	定期点検のため、フィルター清掃およびドレンパン清掃を実施。		
現場担当者が確認した事項	運転中、ファンモーター付近から異音を確認（現場担当者確認）。		
次回対応	ファンモーターの交換を提案（現場担当者より）。		
見積	要	見積下書きNo：Q-M00-001（単価は貴社記入）	
要確認事項	作業時刻（開始・終了）		
備考			

※写真は次ページ以降

写 真

写真 P01 (ここに写真を貼付)		写真 P02 (ここに写真を貼付)	
No	P01	No	P02
対象設備	室内機 (3階東側)	対象設備	室内機 (3階東側)
説明	作業前	説明	フィルター清掃後

写真 P03 (ここに写真を貼付)		写真 P04 (ここに写真を貼付)	
No	P03	No	P04
対象設備	室内機 (3階東側)	対象設備	室内機 (3階東側)
説明	ドレンパン清掃後	説明	説明：要確認 (申告なし)